

Ehrendenkmal wird erneuert

Steinmetz Thomas Vierlinger wird mit der Herstellung einer Kopie aus Sandstein beauftragt

Gottenheim. Das ganze Jahr ist es ein imposanter Blickfang auf dem Gottenheimer Kirchplatz. Am Volkstrauertag im November wird den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde jedes Jahr deutlich vor Augen geführt, wofür das Ehrendenkmal vor der Kirche St. Stephan steht: für ein ehrendes Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege, aber auch für alle Opfer von Kriegen und Gewalt.

Das Denkmal, das um 1950 aus Beton erstellt wurde, ist aber in die Jahre gekommen. Risse und Schädstellen machen das Denkmal unansehnlich. Die Gemeinde hatte sich deshalb in Abstimmung mit der Kirchengemeinde beim Gottenheimer Steinmetz Thomas Vierlinger nach den Möglichkeiten einer Sanierung erkundigt. Da die Schädstellen am Denkmal größtenteils durch Rostsprengung entstanden seien, könne er sich eine gesamte Sanierung der Figurengruppe kaum vorstellen, so



Die Figurengruppe des Ehrendenkmal in Gottenheim soll durch eine Kopie ersetzt werden. Foto: ma

Vierlinger nach einer Prüfung der Schäden. Die Kosten einer Sanierung seien kaum zu beziffern. Der Steinmetz brachte dagegen eine Kopie der Figurengruppe aus Sand-

stein ins Gespräch, die rund 10.000 Euro kosten würde. Der Sandstein sei in seiner Haltbarkeit höher einzustufen als der bewerte Beton, informierte Bürgermeister Christian Riesterer bei der Vorstellung des Sachverhalts im Gemeinderat am 12. Mai. Vor der Sitzung hatten der Bürgermeister und Gemeinderäte gemeinsam mit Thomas Vierlinger auf dem Kirchplatz die Schäden an der Figurengruppe begutachtet.

Einstimmig folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, auf eine Sanierung der Figurengruppe des Ehrendenkmal für die Kriegsoffer bei der Kirche zu verzichten und stattdessen eine Kopie aus Sandstein in Auftrag zu geben. Der Auftrag ging für 10.000 Euro brutto an Vierlinger. Im Haushalt 2016 sind 15.000 Euro für das Denkmal berücksichtigt, so dass die Herstellung der Kopie und die erwarteten 2.500 Euro für Reparaturkosten des Sockels abgedeckt sind. (ma)